

671

ЭКЗ. № 9

Федеральное государственное унитарное предприятие  
Российский научный центр «Прикладная химия»

СОГЛАСОВАНО

Начальник 25 ГосНИИ МО РФ

В.В. Середа

6.08.2001 г.

Начальник 993 ПЗ

*А.Г. Соколов*  
23.07.2001 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального  
директора по науке

М.А. Ротинян  
24.07.2001 г.



ОКИСЛИТЕЛИ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОГО  
ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА

Руководство по эксплуатации  
РЭ 301-02-208-2001  
(взамен РЭ 6-02-2-627-83)

Дата введения 2001.07.01

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела  
25 ГНИИ МО РФ

*Дидык* Н.В. Давидовский

5.08.2001 г.

Начальник НИК-1

*Дидык* В.А. Дидык

23.04.2001 г.

Начальник отдела 12

*Прохоров* Н.С. Прохоров

16.04.2001 г.

Начальник лаборатории 113

*Омоловский* А.П. Омоловский

16.04.2001 г.

Начальник лаборатории 806

*Зотиков* В.С. Зотиков

12.04.2001 г.

Начальник лаборатории 122

*Попова* Н.Г. Попова

13.04.2001 г.

Начальник лаборатории стандартизации

*Воронина* Г.П. Воронина

18.04.2001 г.

2001

Инв. № 140  
Экз. № 1001

## 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЙ НА ОСНОВЕ ПВ

### 8.1 Общие положения

8.1.1 Окислители перевозят железнодорожным, автомобильным и водным транспортом как опасный груз в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок [26] в сопровождении ответственных лиц, знающих свойства окислителей и требования безопасности и руководствующихся специальной инструкцией.

В отгрузочных документах окислители записываются под сокращенным наименованием ПВ.

Коэффициент заполнения емкостей окислителем должен быть: летом - не более 0,85, зимой - не более 0,9 вместимости емкости.

8.1.2 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. Маркировка, характеризующая транспортную опасность - по ГОСТ 19433 с нанесением знаков опасности: основной (класс 5), дополнительный (чертеж 8), классификационный шифр (5151), серийный номер ООН (2015).

8.1.3 К емкостям, предназначенным для транспортирования окислителя предъявляются следующие требования:

- емкости должны быть выполнены из алюминия марок АД0, АД1,
- насосы, шланги и другое оборудование, входящее в состав транспортных средств, должны быть выполнены из материалов, совместимых с окислителем,
- приемо-сливные устройства должны исключать возможность попадания загрязнений извне,
- на линии приема- слива не должно быть резьбовых соединений,
- в застойных зонах должны предусматриваться дренажные устройства,
- емкости должны иметь арматурный люк, в который монтируется приемо-сливная труба , уровнемер, устройство для замера температуры. Арматурный люк закрывается крышкой во избежание попадания загрязнений,
- для постоянного сообщения с атмосферой резервуары оборудуют воздушником с фильтром, наполненным стекловатой,
- большие транспортные цистерны должны быть снабжены волнорезами (« успокоителями »). Они могут быть вертикальными или горизонтальными и располагаться так, чтобы была возможность их осмотра.

Требования к правилам безопасности при транспортировании окислителей на основе ПВ изложены в ОСТ 301-02-203-96 .

8.1.4. После заполнения емкости до отправки выдерживают не менее 24 ч для наблюдения за состоянием продукта с проведением контрольного анализа. Для перевозок внутри предприятия выдержка емкостей с окислителем не требуется.

8.1.5. При транспортировании окислителей необходимо иметь запас пустых емкостей - 5% от общего количества емкостей, но не менее одного резервуара или двух бочек, средства перекачки и запас воды.

## 8.2 Транспортирование железнодорожным транспортом

8.2.1 По железной дороге окислители транспортируют в железнодорожных цистернах типа ЖКЦ в составе спецпоездов ППВ-200, агрегатах 8Г029, 8Г129 и СА-754, в резервуарах типа РА-2, контейнерах или бочках на специально оборудованных платформах или в специальных вагонах.

При формировании состава для транспортирования окислителя в него включают: цистерны с продуктом, резервную цистерну, цистерну с водой, технический вагон. При перевозке окислителя одиночными цистернами в состав транспорта также включают технический вагон или крытый специально оборудованный вагон для команды сопровождения и технического имущества, одну резервную цистерну и одну цистерну с водой.

При перевозке окислителя в резервуарах типа РА-2 на специально оборудованной железнодорожной платформе в состав транспорта должен быть включен технический вагон. На каждой платформе с резервуарами, заполненными окислителем, необходимо иметь один порожний резервуар, запас воды не менее 30% от количества перевозимого окислителя и ручной насос марки СКФ-4 с рукавами на случай перекачки продукта или разбавления его водой. Вся площадь пола железнодорожной платформы и ее борта обиваются алюминиевым листом толщиной от 2 до 3 мм. Резервуары устанавливают на платформе с промежутками, обеспечивающими свободный доступ к каждому из них и закрепляют растяжками из стальной проволоки.

8.2.2 При транспортировании окислителя техническое обслуживание технологической части осуществляется специалистами команды сопровождения.

Начальник команды сопровождения в пути следования руководствуется специальной инструкцией, а также техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации транспортных средств.

8.2.3 Во время стоянок необходимо тщательно проверять техническое состояние цистерн (платформы) и контролировать температуру продукта, которая не должна превышать температуру окружающего воздуха. В жаркую погоду при температуре окружающего воздуха выше 35°C начальник команды сопровождения обеспечивает мероприятия по охлаждению цистерн (емкостей) с продуктом путем орошения их водой.

В случае повышения температуры окислителя от плюс 2 до плюс 3°C выше температуры окружающего воздуха цистерна (емкость) берется под особый контроль и обильно орошается водой. Если температура продукта будет продолжать повышаться, и превышение составит 5°C, начальник команды сопровождения принимает меры к разбавлению его водой до безопасной концентрации (массовая доля 30%). В исключительном случае при бурном разложении пероксида водорода начальник команды сопровождения принимает решение о сбросе продукта из цистерны (емкости). Сброс продукта следует производить в

кувет или под откос насыпи на расстоянии не менее 100 м от железнодорожных сооружений и построек. Сливаемый продукт обильно поливают водой.

Факт аварийного слива оформляется актом за подписью ответственных лиц, сопровождающих транспорт.

При обнаружении течи цистерны сопровождающие при помощи насосного агрегата поезда или насоса типа СКФ-4 должны орошать полотно железной дороги водой, а на ближайшей станции организовать перелив окислителя в резервную цистерну.

### 8.3 Транспортирование автомобильным транспортом

8.3.1 Автомобильным транспортом окислители транспортируют в специальных автоцистернах (автозаправщиках) типа 8Г11, 8Г210, СА-754, а также в алюминиевых резервуарах типа РА-2, контейнерах, бочках и т.д., устанавливаемых на специально оборудованных бортовых автомашинах.

Для перевозки используют только технически исправные, прошедшие предварительный осмотр и отпассивированные резервуары, бочки и т.д.

8.3.2 К вождению и обслуживанию автозаправщиков и специально оборудованных автомашин допускается личный состав (водитель автомобиля и сопровождающие лица), хорошо знающий материальную часть, а также свойства окислителя и правила техники безопасности. Личный состав обеспечивается спецодеждой и противогазами.

8.3.3 Бортовые автомобили, выделяемые для перевозки окислителя в резервуарах или бочках, должны быть оборудованы поддонами из алюминиевого листа толщиной от 3 до 5 мм по всей площади пола кузова с высотой бортов не менее 0,5 м, а также брезентовым тентом, натягиваемым на высоте не менее 0,5 м от поверхности резервуара. Кроме того, каждый автомобиль обеспечивается ручным насосом марки СКФ-4 с рукавами (на случай возможной перекачки продукта), огнетушителем и запасом воды в количестве не менее 30% от перевозимого продукта.

Контейнеры (бочки) размещают в кузове в один ярус и неподвижно закрепляют с помощью металлических хомутов и растяжек.

Перед началом движения дверцы арматурных шкафов, люки отсеков и заправочных горловин емкостей, запорные вентили и их штуцеры должны быть закрыты и опломбированы.

8.3.4 В пути следования необходимо делать остановки и производить тщательный внешний осмотр емкостей с окислителем, проверять надежность крепления резервуаров, техническое состояние автотранспортных средств.

При обнаружении течи необходимо поставить автомобиль на правую обочину дороги и принять меры к ее устраниению или перелить окислитель в запасную емкость.

В пути следования регулярно (не менее трех раз в сутки летом и 2-х раз в сутки зимой) замеряют температуру продукта, которая не должна превышать температуру окружающего воздуха. При повышении температуры продукта вы-

ше температуры окружающего воздуха от плюс 2 до плюс 3°C емкость берут под особый контроль, выбирают место для остановки машины и емкость обильно орошают водой. Если температура продолжает расти, и превышение составит 5°C, производят слив продукта в порожнюю емкость при одновременном 3-5-кратном разбавлении водой. В исключительных случаях слив производят в ближайшую яму или кювет, соблюдая при этом противопожарные меры.

Мероприятия по аварийному сливу должны быть записаны в путевом журнале и оформлены актом.

#### 8.4. Транспортирование водным транспортом

8.4.1 Водным транспортом окислители перевозят танкерами и баржами, а также в резервуарах и алюминиевых бочках на грузовых и грузо-пассажирских судах в соответствии с действующими на морском и речном транспорте правилами перевозки опасных грузов.

8.4.2 Резервуары и бочки надежно закрепляют. В пути следования ежедневно проверяют техническое состояние емкостей и отсутствие течи.

Средства перекачки и приспособления для нейтрализации окислителя (смыва водой) размещают на палубе в местах, удобных для быстрого их использования.

В случае аварийной ситуации окислитель сливают за борт.